

* 목차 *

1. 제품소개
2. 제품 및 AS부품의 품명
3. 장착 위치
4. 필요 공구 및 소모품
5. FOP
 - 5-1 차량 보호커버 설치
 - 5-2 차량 배터리 탈거
 - 5-3 Welcome Light 조립
 - 5-4 Welcome Light 장착 지점 작업 (1), (2)
 - 5-5 운전석 케이블 전개 (1), (2)
 - 5-6 보조석 케이블 전개 (1), (2)
 - 5-7 배선 작업
 - 5-8 퓨즈 결합
 - 5-9 Power Board 장착
 - 5-10 서클 패치 부착
 - 5-11 내장재 조립 (운전석) (1), (2)
 - 5-12 내장재 조립 (조수석)
 - 5-13 차량 배터리 장착
- 6.체크 시트

* 1. 제품 소개 *

No.	ITEM	Features										
1	적용 사양	CAPTUR(HJB)										
2	키트 구성	<table border="1"> <thead> <tr> <th>품번</th> <th>Q'ty</th> <th>위치</th> <th>적용차종</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>사이드 하부 패널(운전석, 보조석)</td> <td>CAPTUR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	품번	Q'ty	위치	적용차종	비고		1	사이드 하부 패널(운전석, 보조석)	CAPTUR	
품번	Q'ty	위치	적용차종	비고								
	1	사이드 하부 패널(운전석, 보조석)	CAPTUR									
3	사양/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 제원: 1400x45(mm) • 무게: 좌 561g, 우 611g • 기능: 엔진오프 상태 스마트키 Unarm시, 도어오픈 시 좌우 LED bar에 불이 들어와 웰컴기능 										

* 2. 제품 및 AS부품의 품명 *



품명 : LED BAR

수량 : 2EA

장착 위치 : 사이드 하부 패널



품명 : 파워보드

수량 : 1EA

장착위치 : 운전석 사이드커버 안쪽



품명 : T-screw

수량 : 6EA

장착 위치 : 사이드 하부 패널

장착 위치에 따른 표시가 있음



품명 : M6.0 Nut / 수량 : 6EA

장착 위치 : 사이드 하부 패널



품명 : 방수용 Circle Patch

수량 : 2EA

장착 위치 : 도어측 배선 내부 전개 홀



품명 : 그로맷

수량 : 2EA

장착 위치 : 도어측 배선 내부 전개 홀



품명 : 접착 고무 패드

수량 : 6EA

장착 위치 : LED BAR



품명 : 히트슬리브

수량 : 1EA

장착 위치 : BCM







* 3. 장착 위치 *

1) 파워보드-운전석 사이드 커버 안쪽

2) LED bar R/L - 운전석 / 조수석 사이드 하부 판넬



4. 필요 공구 및 소모품


				
1. 전동 드라이버	2. 롱 노우즈 플라이어	3. T20 Trox 팁	4. 니퍼	5. 절연 테이프
				
6. 고무 패드	7. 토크 렌치	8. 플라스틱 리무버	9. 압착기	10. 클립 제거 리무버
				
11. 히팅건	12. 히팅건 앵글노즐	13. 와이어 스트리퍼	14. 배선 전개용 철선	15. 드라이버

FOP






Veh /Org plant:	EWT:	Learning period
N'POS :	Ind.FOP :	FOP:

Name of the process	차량 보호 커버 설치
---------------------	-------------

Equipment of safety/ clothes	장갑	Total time of the steps	
Used tools		Licenses and/or qualifications	
Used parts	시트 보호커버, 스티어링 휠 보호 커버, 대시보드 보호 커버, 플로워 매트 보호 커버		

Modification Date		N	1	2	3	4	5	장착 위치
validated by	Workshop	2020-04-22						
	Supplier	EWT	이도웅					
		EWT	장한성					
		EWT	박영수					
	RSM	Eng.						
Eng.								

No	Analysis of the operation	Time	Main step	Key point	Reason of key point / operating rule and other / explanatory Drawing
----	---------------------------	------	-----------	-----------	--

4	차량 보호 커버 설치 1. 시트 보호 커버를 설치한다. 2. 스티어링 휠 보호 커버를 설치한다. 3. 대시보드 보호 커버를 설치한다. 4. 플로워 매트 보호 커버를 설치한다.		 차량 보호용 커버를 설치한다		<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>1</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>2</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>3</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>4</p> </div> </div>
---	--	--	--	--	--


	1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고 2. 지시 기다릴 것 3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)
--	--






FOP

Veh /Org plant:	EWT:	Learning period
N'POS :	Ind.FOP :	FOP:

Name of the process	차량 배터리 탈거
---------------------	-----------

Equipment of safety/ clothes	장갑	Total time of the steps	
Used tools	토크렌치, 고무커버	Licenses and/or qualifications	
Used parts			

Modification Date		N	1	2	3	4	5	장착 위치
validated by	Workshop	2020-04-22						
	Supplier	EWT	이도웅					
		EWT	장한성					
		EWT	박영수					
	RSM	Eng.						
Eng.								

No	Analysis of the operation	Time	Main step	Key point	Reason of key point / operating rule and other / explanatory Drawing
	<p>차량 배터리 탈거</p> <p> 1. 후드를 오plode하고 기어 레버를 P로 변경 후 시동을 끈다.</p> <p>2. 차량 배터리 (-)볼트를 탈거한 뒤 (-) 단자 케이블을 분리한다(10mm 소켓)</p> <p>3. 배터리(-) 케이블일 차체와 붙지 않도록 고무커버 위에 케이블을 거치한다.</p>			<p> 배터리 (-)케이블이 단자에 접촉되지 않도록 주의할것</p>	<p>1</p>  <p>2</p>  <p>3</p> 
				<p>1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고</p> <p>2. 지시 기다릴 것</p> <p>3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)</p>	

FOP

Veh /Org plant:	EWT:	Learning period
N'POS :	Ind.FOP :	FOP:

Name of the process	Welcome light 조립
---------------------	------------------


Equipment of safety/ clothes	장갑
------------------------------	----

Used tools	
------------	--





Used parts	L/R LED bar, 접착고무패드
------------	---------------------

Total time of the steps	
-------------------------	--

Licenses and/or qualifications	
--------------------------------	--

Modification Date		N	1	2	3	4	5	장착 위치
2020-04-22								
validated by	Workshop							
	Supplier	EWT	이도웅					
		EWT	장한성					
RSM	EWT	박영수						
	Eng.							
	Eng.							

No	Analysis of the operation	Time	Main step	Key point	Reason of key point / operating rule and other / explanatory Drawing
----	---------------------------	------	-----------	-----------	--

 <p>Welcome light 조립</p> <p>1. LED bar 후면의 고정나사 홀에 맞춰 접착고무패드를 부착한다. (양 끝단에 접착 패드 부착시 홀 기준으로 짧은 부위가 Bar 끝단을 향하도록 부착한다)</p>					<p style="color: red;">⚠ 양 끝단 접착패드 부착 방향에 유의한다.</p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>1-1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>1-2</p>  </div> </div>

					<p>1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고</p> <p>2. 지시 기다릴 것</p> <p>3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)</p>
--	--	--	--	--	--

FOP

Veh /Org plant:	EWT:	Learning period
N'POS :	Ind.FOP :	FOP:

Name of the process	Welcome light 장착 지점 작업 -1 (운전석/조수석)
---------------------	--



Equipment of safety/ clothes	장갑
------------------------------	----

Used tools	플라스틱 리무버
------------	----------

Used parts	R/L LED bar, T-screw
------------	----------------------

Total time of the steps	
-------------------------	--


Licenses and/or qualifications	
--------------------------------	--

Modification Date		N	1	2	3	4	5	장착 위치
2020-04-22								
validated by	Workshop							
	Supplier	EWT	이도웅					
		EWT	장한성					
		EWT	박영수					
RSM	Eng.							
	Eng.							


No	Analysis of the operation	Time	Main step	Key point	Reason of key point / operating rule and other / explanatory Drawing
----	---------------------------	------	-----------	-----------	--

☞	Welcome light 장착 지점 작업 -1 (운전석/조수석) 1. 차량의 사이드 하단부 LED bar 장착 지점의 플라스틱 커버(3포인트)를 리무버로 분리하고 2. 분리된 장착 부위에 동봉된 T-screw의 긴 부분을 삽입 후 3. 3과 같은 방향이 되도록 T-screw를 돌려준다.				
---	--	--	--	--	--


⚠ 좌, 우 동일하게 시행한다.



2



3





--	--	--	--	--	--









1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고 2. 지시 기다릴 것 3. 설비 이상 시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)

FOP

Veh /Org plant:	EWT:	Learning period
N'POS :	Ind.FOP :	FOP:

Name of the process	Welcome light 장착 지점 작업(2) (운전석/조수석)	
Equipment of safety/clothes	장갑	Total time of the steps
Used tools	토크렌치(10mm), 드라이버, 배선 전개용 철선	Licenses and/or qualifications
Used parts	LED bar, M60 너트	

Modification Date		N	1	2	3	4	5	장착 위치
validated by	Workshop	2020-04-22						 
	Supplier	EWT	이도웅					
		EWT	장한성					
		EWT	박영수					
	RSM	Eng.						
Eng.								

No	Analysis of the operation	Time	Main step	Key point	Reason of key point / operating rule and other / explanatory Drawing
	Welcome light 장착지점 작업(2) (운전석/조수석) 1. T-screw와 LED bar를 홀에 맞춰 조립하고 너트를 임시 체결 후 위치를 확인하고 토크렌치로 완전히 고정한다. 2. 휠 하우스 커버 내측으로 배선을 전개하기 위해 휠다 고정 클립 및 T20 고정나사를 제거하고 사진과 같이 배선을 전개한다.			 임시 체결 후 완전 체결시 8Nm의 힘으로 체결한다.  고정클립 1개소, 동일위치 T20 스크류 1개소 분실에 유의한다.	    
				1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고 2. 지시 기다릴 것 3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)	

FOP

Veh /Org plant:	EWT:	Learning period	
N'POS :	Ind.FOP :	FOP:	


Name of the process	운전석측 케이블 전개(1)
---------------------	----------------

Equipment of safety/ clothes	장갑
------------------------------	----






Used tools	플라스틱 리무버, 전동드라이버
------------	------------------

Used parts	
------------	--

Total time of the steps	
Licenses and/or qualifications	

Modification Date		N	1	2	3	4	5	장착 위치
2020-04-22								
validated by	Workshop							
	Supplier	EWT	이도웅					
		EWT	장한성					
RSM	EWT	박영수						
	Eng.							
	Eng.							

No	Analysis of the operation	Time	Main step	Key point	Reason of key point / operating rule and other / explanatory Drawing
----	---------------------------	------	-----------	-----------	--

	운전석 케이블 전개(1) 1. 운전석 케이블 진입을 위해 사진에 위치한 그로멧을 제거한다. 2. 운전석 후드 오픈 레버를 분리한다. 3. 운전석 웨더스트림을 대시보드 사이드커버부터 로어 사이드트림까지 탈거하고 리무버를 사용하여 대시보드 사이드 커버를 분리한다. 4. 전동 드라이버로 볼트 2개소를 탈거한다.			⚠ 레버 뒤쪽에 (-)자 누르면서 탈거한다. ⚠ 분실하지 않도록 보관한다.	   
---	--	--	--	--	---


					1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고 2. 지시 기다릴 것 3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)
--	--	--	--	--	--







FOP

Veh /Org plant:	EWT:	Learning period
N'POS :	Ind.FOP :	FOP:

Name of the process	운전석 케이블 전개(2)
---------------------	---------------

Equipment of safety/ clothes	장갑	Total time of the steps	
Used tools	플라스틱 리무버, 배선 전개용 철선, 케이블타이	Licenses and/or qualifications	
Used parts	그로멧		

Modification Date		N	1	2	3	4	5	장착 위치
2020-04-22								
validated by	Workshop							
	Supplier	EWT	이도웅					
		EWT	장한성					
RSM	Eng.							
	Eng.							


No	Analysis of the operation	Time	Main step	Key point	Reason of key point / operating rule and other / explanatory Drawing
5	<p>운전석 케이블 전개(2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 운전석 인스트루먼트 패널 로우커버 및 커넥터(1포인트)를 분리하여 탈거한다. 운전석 로어 사이드트림을 분리하고, 배선 전개용 철선을 사용하여 화살표 방향으로 케이블을 전개한다. 2-1. 배선 내부 인입시 동봉된 그로멧에 케이블을 통과 시킨 후 이형지를 제거하고 케이블 타이로 그로멧 원통부와 케이블을 고정후에 부착한다. 배선 전개용 철선을 사용하여 표시 홀로 배선하고 커넥터가 그로멧을 통과하도록한다. 			<p>⚠ 2-1 배선의 커넥터가 아래 그림 화살표 방향으로 그로멧을 통과하도록한다. 배선 통과후 케이블타이로 케이블과 그로멧의 원통부분을 묶는다.</p> 	    
				<ol style="list-style-type: none"> 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고 지시 기다릴 것 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다) 	

FOP

Veh /Org plant:	EWT:	Learning period
N'POS :	Ind.FOP :	FOP:

Name of the process	조수석 케이블 전개(1)
---------------------	---------------

Equipment of safety/ clothes	장갑	Total time of the steps	
Used tools	플라스틱 리무버, 배선 전개용 철선, 전동드라이버	Licenses and/or qualifications	
Used parts	그로멧		

Modification Date		N	1	2	3	4	5	장착 위치
2020-04-22								
validated by	Workshop							
	Supplier	EWT	이도웅					
		EWT	장한성					
RSM	Eng.							
	Eng.							


No	Analysis of the operation	Time	Main step	Key point	Reason of key point / operating rule and other / explanatory Drawing
<p></p> <p></p>	<p>조수석 케이블 전개(1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 조수석 웨더스트립을 대시보드 사이드커버로부터 로어 사이드트림까지 탈거하고 플라스틱 리무버를 사용하여 사이드패널 커버를 탈거한다. 전동 드라이버를 사용하여 글러브 박스 고정볼트 (2개소)를 제거하고, 글러브박스를 당겨 부분탈거한다 조수석 로어 사이드트림을 탈거한다. 배선 내부 인입시 홀은 동봉된 그로멧에 케이블을 통과 시킨 후 이형지를 제거하고 케이블 타이로 그로멧 원통부와 케이블을 고정후에 부착한다. 배선 전개용 철선을 사용하여 표시 홀로 배선하고 커넥터가 그로멧을 통과하도록한다. 		<p> 마감재 파손에 주의한다.</p> <p> 고정볼트는 잘 보관한다.</p> <p> 4 배선의 커넥터가 아래 그림 화살표 방향으로 그로멧을 통과하도록한다. 배선 통과후 케이블타이로 케이블과 원통을 묶는다.</p>	<p></p>	<p> ③</p> <p> ②</p> <p> ②-1</p> <p> ③</p> <p> ④</p> <p> ⑤</p>
				<ol style="list-style-type: none"> 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고 지시 기다릴 것 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다) 	







FOP

Veh /Org plant:	EWT:	Learning period
N'POS :	Ind.FOP :	FOP:

Name of the process	조수석 케이블 전개(2)
---------------------	---------------

Equipment of safety/ clothes	장갑	Total time of the steps	
Used tools	배선 전개용 철선, 케이블타이	Licenses and/or qualifications	
Used parts			

Modification Date		N	1	2	3	4	5	장착 위치
2020-04-22								
validated by	Workshop							
	Supplier	EWT	이도웅					
		EWT	장한성					
RSM	EWT	박영수						
	Eng.							
	Eng.							

No	Analysis of the operation	Time	Main step	Key point	Reason of key point / operating rule and other / explanatory Drawing
	<p>조수석 케이블 전개(2)</p> <p> 1. 조수석으로 인입된 배선을 화살표 방향으로 배선하되</p> <p>1-1 조수석쪽 도어 하네스 그로멧 옆에 있는 하네스 뭉치(A)에 케이블타이로 고정한다</p> <p> 1-2 운전석 운전석까지 전개후 팽팽하게 당겨 브레이크 뒤 하네스 뭉치(B)에, 운전석 왼발 위 하네스 뭉치(C)에 케이블타이로 배선을 고정한다</p>			<p> 배선 전개시 매트바닥이 아닌 기존 배선에 고정하여 노이즈나 피복 손상이 생기지 않도록 한다.</p>	<div style="display: flex; flex-direction: column;">    </div>
				<p>1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고</p> <p>2. 지시 기다릴 것</p> <p>3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)</p>	

FOP


Veh /Org plant:	EWT:	Learning period
N'POS :	Ind.FOP :	FOP:

Name of the process	배선작업
---------------------	------


Equipment of safety/ clothes	장갑	Total time of the steps	
------------------------------	----	-------------------------	--


Used tools	와이어스트리퍼, 압착기, 히트건, 니퍼, 히팅건 앵글노즐, 절연테이프	Licenses and/or qualifications	
------------	---	--------------------------------	--

Used parts	히트슬리브		
------------	-------	--	--


Modification Date	N	1	2	3	4	5	장착 위치	
	2020-04-22							
validated by	Workshop	EWT	이도용					
		Supplier	EWT	장한성				
	EWT	박영수						
	RSM	Eng.						
		Eng.						

No	Analysis of the operation	Time	Main step	Key point	Reason of key point / operating rule and other / explanatory Drawing
----	---------------------------	------	-----------	-----------	--


	배선작업				
	1. 퓨즈박스 상단의 표시된 세로방향으로 체결되어 있는 BCM 회색 커넥터를 찾는다				
	2. 커넥터 2번핀 Green/Brown 색 케이블을 절단한다. (케이블 흡음제를 제거하고, 커넥터로부터 4cm 위치를 절단한다)				
	3. 절단된 케이블들을 와이어 스트리퍼로 탈피하고, 한쪽면은 전원 케이블을 결합한다. 슬리브로 다른쪽 케이블과 연결하여 압착기로 양쪽을 눌러준다.				
	4. 히트건을 사용하여 히트 슬리브 양쪽을 수축시켜 케이블에 압착한다.				




1




2






3



4



5

--	--	--	--	--	--


1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고
2. 지시 기다릴 것
3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것.
(정지한다, 보고한다, 기다린다)





FOP

Veh /Org plant:	EWT:	Learning period
N'POS :	Ind.FOP :	FOP:

Name of the process	퓨즈결합
Equipment of safety/ clothes	장갑
Used tools	롱노우즈 플라이어
Used parts	

Total time of the steps	
Licenses and/or qualifications	

Modification Date		2020-04-22	N	1	2	3	4	5	장착 위치
validated by	Workshop								
	RSM	Supplier	EWT	이도용					
			EWT	장한성					
			EWT	박영수					
	RSM	Eng.							
		Eng.							

No	Analysis of the operation	Time	Main step	Key point	Reason of key point / operating rule and other / explanatory Drawing
	<p>퓨즈결합</p> <p>1. 퓨즈박스 도면 03번위치의 퓨즈를 분리한다. (15A 퓨즈인지 확인한다)</p> <p>2. 퓨즈홀더에 장착된 더미퓨즈 앞에 분리한 15A 퓨즈를 삽입한다.</p> <p>3. 조립된 퓨즈홀더를 사진과 같이 03번에 체결한다.</p>			<p>⚠ 퓨즈홀더 체결 방향 필히 준수</p> <p>⚠ 퓨즈홀더를 퓨즈박스에 체결시 딸깍 소리를 확인한다.</p>	<p>1</p>  <p>1-1</p>  <p>2</p>  <p> Welcome Light Fuse → OEM Fuse → 출점 ↓ Power(+) : 입력 ↑ </p> <p style="background-color: yellow; text-align: center;">※ 전원의 입/출력 방향에 주의 할것!</p> <p>3</p> 
				<p>1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고</p> <p>2. 지시 기다릴 것</p> <p>3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)</p>	

FOP

Veh /Org plant:	EWT:	Learning period
N'POS :	Ind.FOP :	FOP:


Name of the process	파워보드 장착
---------------------	---------

Equipment of safety/ clothes	장갑
------------------------------	----






Used tools	케이블타이
------------	-------

Used parts	파워보드
------------	------

Total time of the steps	
Licenses and/or qualifications	

Modification Date		N	1	2	3	4	5	장착 위치
2020-04-22								
validated by	Workshop							
	Supplier	EWT	이도웅					
		EWT	장한성					
RSM	EWT	박영수						
	Eng.							
	Eng.							

No	Analysis of the operation	Time	Main step	Key point	Reason of key point / operating rule and other / explanatory Drawing
----	---------------------------	------	-----------	-----------	--

	파워보드 장착 1. Bar 좌/우의 커넥터를 파워보드 아래 두 단자에 연결하고, 양면 테이프 이형지를 벗겨 퓨즈박스 옆 프레임에 부착한다. 2. 케이블타이를 이용하여 파워보드에 인입된 여분의 바 하네스를 하네스 뭉치에 묶어준다. 3. 케이블타이를 이용하여 파워보드 전원 케이블을 프레임에 묶어준다.			⚠ 체결 커넥터2개가 있는 부분이 아래로 위치하도록 부착한다.	<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="margin-bottom: 10px;">  <p style="font-size: 2em; color: blue; font-weight: bold;">1</p> </div> <div style="margin-bottom: 10px;">  <p style="font-size: 2em; color: blue; font-weight: bold;">2</p> </div> <div>  <p style="font-size: 2em; color: blue; font-weight: bold;">1-1</p> </div> <div>  <p style="font-size: 2em; color: blue; font-weight: bold;">3</p> </div> </div>
--	--	--	--	------------------------------------	---


				1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고 2. 지시 기다릴 것 3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)	
--	--	--	--	--	--

FOP


Veh /Org plant:	EWT:	Learning period	
N'POS :	Ind.FOP :	FOP:	

Name of the process	서클 패치 부착
---------------------	----------

Equipment of safety/ clothes	장갑	Total time of the steps	
Used tools		Licenses and/or qualifications	
Used parts	서클 패치		

Modification Date		N	1	2	3	4	5	장착 위치
2020-04-22								
validated by	Workshop							
	Supplier	EWT	이도웅					
		EWT	장한성					
RSM	EWT	박영수						
	Eng.							
	Eng.							

No	Analysis of the operation	Time	Main step	Key point	Reason of key point / operating rule and other / explanatory Drawing
----	---------------------------	------	-----------	-----------	--

	서클패치 부착 1. 운전석/조수석 케이블 내부 인입 홀에 서클 패치를 부착한다.			
--	---	--	--	--




	1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고 2. 지시 기다릴 것 3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)
--	--

FOP



Veh /Org plant:	EWT:	Learning period	
N'POS :	Ind.FOP :	FOP:	

Name of the process	내장재 조립 - 운전석
---------------------	--------------

Equipment of safety/ clothes	장갑	Total time of the steps	
Used tools	전동 드라이버	Licenses and/or qualifications	
Used parts			

Modification Date		N	1	2	3	4	5	장착 위치
2020-04-22								
validated by	Workshop							
	Supplier	EWT	이도웅					
		EWT	장한성					
RSM	EWT	박영수						
	Eng.							
	Eng.							

No	Analysis of the operation	Time	Main step	Key point	Reason of key point / operating rule and other / explanatory Drawing
----	---------------------------	------	-----------	-----------	--

	내장재 조립-운전석 1. 운전석 로어 사이드 트림을 재 조립한다. 2. 인스트루먼트 패널 로우커버의 커넥터(1포인트)를 체결 후 2-1과 같이 재 조립한다. 3. 인스트루먼트 패널 고정 볼트(2개소)를 체결한다.			 딸깍 소리를 확인하고 완료한다




					1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고 2. 지시 기다릴 것 3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)
--	--	--	--	--	--

FOP



Veh /Org plant:	EWT:	Learning period
N'POS :	Ind.FOP :	FOP:

Name of the process	내장재 조립-운전석(2)
---------------------	---------------

Equipment of safety/ clothes	장갑	Total time of the steps	
Used tools		Licenses and/or qualifications	
Used parts			

Modification Date		N	1	2	3	4	5	장착 위치 
validated by	Workshop	2020-04-22						
	Supplier	EWT	이도웅					
		EWT	장한성					
		EWT	박영수					
	RSM	Eng.						
Eng.								

No	Analysis of the operation	Time	Main step	Key point	Reason of key point / operating rule and other / explanatory Drawing
----	---------------------------	------	-----------	-----------	--

☞	내장재 조립-운전석(2) 1. 운전석 대시보드 사이드커버 및 웨더스트립을 재 조립한다. 2. 후드 오픈 레버를 재조립한다.			⚠ 웨더스트립 재 조립시 주름, 들뜸, 구부러짐에 주의하고 조립 후 이상유무를 확인한다	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2</p> </div> </div>
---	---	--	--	--	--

	1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고 2. 지시 기다릴 것 3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)
--	--

FOP


Veh /Org plant:	EWT:	Learning period	
N'POS :	Ind.FOP :	FOP:	

Name of the process	내장재 조립-조수석
---------------------	------------





Equipment of safety/ clothes	장갑	Total time of the steps	
------------------------------	----	-------------------------	--

Used tools	전동드라이버	Licenses andor qualifications	
------------	--------	-------------------------------	--

Used parts			
------------	--	--	--

Modification Date		N	1	2	3	4	5	장착 위치
		2020-04-22						
validated by	Workshop							
	Supplier	EWT	이도웅					
		EWT	장한성					
		EWT	박영수					
	RSM	Eng.						
Eng.								

No	Analysis of the operation	Time	Main step	Key point	Reason of key point / operating rule and other / explanatory Drawing
----	---------------------------	------	-----------	-----------	--

	<p>내장재 조립-조수석</p> <p>1. 조수석 로어 사이드트림을 재 조립한다.</p> <p>2. 글러브박스 고정볼트(2개소)를 체결하고, 대시보드 사이드커버 및 웨더스트립을 재 조립한다.</p>			<p style="color: red; font-weight: bold;">⚠ 웨더스트립 재 조립시 주름, 들뜸, 구부러짐에 주의하고 조립 후 이상유무를 확인한다</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 2em; color: blue;">1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 2em; color: blue;">2</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 2em; color: blue;">2-1</p>  </div> </div>
--	---	--	--	--	---


	<p>1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고</p> <p>2. 지시 기다릴 것</p> <p>3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)</p>	
--	--	--

FOP

Veh /Org plant:	EWT:	Learning period
N'POS :	Ind.FOP :	FOP:

Name of the process	차량 배터리 장착
---------------------	-----------

Equipment of safety/ clothes	장갑	Total time of the steps	
Used tools	10mm 토크렌치	Licenses and/or qualifications	
Used parts			

Modification Date		N	1	2	3	4	5	장착 위치
2020-04-22								
validated by	Workshop							
	Supplier	EWT	이도웅					
		EWT	장한성					
RSM	EWT	박영수						
	Eng.							
	Eng.							

No	Analysis of the operation	Time	Main step	Key point	Reason of key point / operating rule and other / explanatory Drawing
----	---------------------------	------	-----------	-----------	--

	차량 배터리 장착 1. 후드를 열고 2. (-)단자를 연결하고 10mm토크렌치로 체결한다.			 8Nm의 힘으로 체결한다.	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 20px;">  </div>  </div>
--	---	--	--	--	---

	1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고 2. 지시 기다릴 것 3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)
--	--

작성일 : 2020년 04월 22일
 작성자(업체명) : 주식회사 하제엠텍

PDI 용품장착 체크리스트



작업코드		장착일자		작업자	
장착용품명	AXS LED welcome light for CAPTUR	검사일자		검수자	
차종	CAPTUR	차량음선		차대번호	

* 작업전 특이사항(차량이상 및 조치결과) :

용품 검사									
검사항목				OK	NG	조치(NG일경우)			
용품시공 외관검사	결품확인								
	LED welcome light NUT 고정 상태 확인 (운전석/조수석)								
	LED welcome light 케이블 고정 상태 확인 (운전석/조수석)								
	차량 언더 배선 처짐 확인								
	도어 Open/Close시 케이블이 영향을 받는지 확인 (운전석/조수석)								
용품기능 동작검사	자동차 기능	검사항목				OK	NG	조치(NG일경우)	
	LED welcome light	좌측 LED 켜짐 확인							
		우측 LED 켜짐 확인							
		스마트키의 도어 Unlck 동작 시 LED welcome light LED 켜짐 확인							
		위 상태(LED on)에서 스마트키의 도어 Lock 동작 시 LED welcome light LED 꺼짐 확인							

차량 2차 불량 검사								
검사항목				OK	NG	조치(NG일경우)		
차량부품 외관검사	전면 자동차 부품							

* 용품 장착 부위에 발생 할수 있는 모든 부위의 2차불량 점검 및 수리를 완료 하였음.

- 위 검사 항목에 대한 이상 발생 시 작업 현장 관리자에게 바로 보고 하고 지시를 받을 것
- 보고 후 3원칙을 준수 할것
- 정지한다 . 보고한다. 기다린다.

특이사항 및 이슈 사항 기입란